



SZCZEGÓŁ „A” 1 : 10

MOCOWANIE SIATKI DO RAMY USZTYWIAJĄCEJ




SZCZEGÓŁ „B” 1 : 5

MOCOWANIE RAMY DO SŁUPKA



OSADZENIE SŁUPKA STALOWEGO 1 : 20



| | | | |
|---|--|-------------------|---------|
| Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "WOJ-SAN" Wojciech K. Wojtanis 16-500 Sejny; Dubowo 5; tel. 0-601 056 174, 087-516-30-66 | | | |
| Obiekt: | STACJA UZDATNIANIA WODY ŁOJE GM. DUBENINKI | skala | Nr rys. |
| Temat: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU, SZCZEGÓŁY OGRODZENIA | 1:10, 1:5 1:20 | 8/Z |
| Adres: | Łoje, 19-504 Dubeninki dz. nr: 239/22 | Data | Podpis |
| Projektant | Nr uprawnień | 02.2007 | |
| inż. Wojciech K. Wojtanis | PDL/0046/PWOS/04 | 02.2007 | |
| Sprawdzający: | SUW-75/90 | 02.2007 | |
| mgr inż. Danuta Piszczatowska | | | |